

2024 年下学期理论教学场所（教室）安全检 查情况通报

为加强学校教学场所安全管理，消除安全隐患，确保教学秩序正常，9月20日至9月28日期间，教务科研处组织各二级学院对全校236间理论教学场所（教室）开展进行了安全检查，并对安全隐患制定了初步整改措施。现将情况通报如下：

一、各二级学院对教室进行了隐患排查，提交了检查结果，教研处对部分教室进行了抽查。

二、本次检查发现教室主要存在以下安全隐患：

1. 部分教室铝合金窗底座导轮轨道老化、松动；2. 部分教室存在墙皮脱落、门框损坏等现象。

检查情况详见附件1，附件1可直接在“益阳职院教务管理群”（QQ群）中下载。

三、各二级学院要加强理论教学场所管理，特别是安全管理，确保教学安全。对于排查出来的安全隐患，务必引起高度重视，根据制定的整改措施，及时整改。教研处将对整改完成情况进行督查。

